

# NORLYS TRYSIL 1096


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Trysil 1096XX0009
14.10.2026 v.09.17
www.norlys.no






## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Alaspäin suunnattu valo. |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin nykyaikaisella muotoilulla.<br>Puistojen, yksityisalueiden ja muiden arkkitehtonisten kohteiden valaisemiseen |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Puristettu alumiiniprofiili, jauhemaalattu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 4 ø8 mm reikää, jako 18x50 mm.<br>Mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti.<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen. |
| Pääte | Liitäntäliittimet: enintään 3x2,5mm²,<br>mahdollisuus kytkeä valaisin enintään 3x1,5mm²<br>Pyöreässä vaipassa oleva kaapeli, enintään ø12,5mm. |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite loppukäyttäjän toimesta. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 4,2kg / 5kg |
| Laatikon mitat [cm] | 39,5cm x 13cm x 94,5cm |
| Valaisimen mitat [cm] | 34cm x 11cm x 85cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| 2 LED-moduulit | Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 50000h |
| Ulkoinen ohjaus | Philips Xitanium TE (Käyttöohje) |
| Valonlähteen wattimäärä | 5,6W |
| Valaisimen wattimäärä | 7,3W |
| Lampun valovirta | 1010lm |
| Valaisimen valovirta | 620lm |
| Valaisimen tehokkuus | 84,9lm/W |
| ULOR | 0% |
| Värilämpötila | 3000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L80TM-21 [wg LM-80] | 102 000h |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 52 600h |
| Power Factor valaisin | PF 0,97 |
| THD-tekijä | 20% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää valonlähteitä energiatehokkuusluokassa C / EPREL

Valinnaisesti valaisin on saatavilla:
- LED-värilämpötilalle 2700K [1/1]
- eri valaisimen värillä (RAL-värikartan mukaisesti)
- eri valaisimen korkeudella
Myyntiehdot ja lisätiedot ovat saatavilla sopimuksen mukaan Norlys Myyntiosaston kanssa.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 1A / 15,2µs |
| BUG-arviointi | B0-U1-G0 |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ankkuri betonointiin |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1096zx0009 | Korjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tulisi lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyys, sovellettavien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# TRYSIL 1096



## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1096AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1096GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1096BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, tulisi lukea valaisimeen liitetyt ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt tulisi suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset luvat ja pätevyys, sovellettavien säädösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.