



NORLYS ASKER BIG 1300

Asker big 1300XX0014
16.09.2026 v.14.15
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосування, зокрема для освітлення: поверхонь стін та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна плита з 2 регульованими отворами 5x10 мм, відстань 45 мм, безпосередньо 2 отвори ø5 мм, відстань 68 мм.
Термінал	Затискачі підключення: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Дріт в круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12,1cm

Технічні дані

2 Світлодіодні модулі	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,6W
Потужність світильника	8,3W
Світловий потік лампи	1128lm
Світловий потік світильника	547lm
Ефективність світильника	65,9lm/W
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Світильник Power Factor	PF > 0,9
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для аварійних установок на постійну напругу близько 180 ÷ 270V
- у версії з датчиком руху типу
- для кольору LED 2700K [1/0]
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору корпусу (згідно з палітрою RAL)

Умови продажу та інша інформація після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER BIG 1300



Запасні частини

ZS1300zx0014	Набір послуг.
ZS4699100105	Сервісний комплект LED
ZS46999610	Блок живлення сервісного комплекту

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1300AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1300WH	БІЛИЙ	9003
1300GR	ГРАФІТ	7016
1300CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
1300CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
1300GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
1300CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
1300BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж і сервісні роботи виконує особа з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.