



NORLYS ASKER BIG PRO 1306

Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no









Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	Lysarmatur med bred anvendelse, velegnet til belysning af vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter. Velegnet til nødinstallationer på jævnstrøm: DC 180...280V.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade med 2 justeringshuller 5x10mm, afstand 45mm, direkte med 2 ø5mm huller, afstand 68mm. Ifølge den vedlagte monteringsvejledning.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 3x2,5mm², mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm². Kabel i rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Boksdimensioner [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Luminaiemål [cm]	30,2cm x 12cm x 12,5cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	10,6 W
Armatur wattforbrug	13,3 W
Lampe lysstrøm	1994lm
Luminaires lysstrøm	1186lm
Effektivitet af armaturet	89,2lm/W
Farvetemperatur	3000K
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF ≥0.92
THD-faktor	≤15%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit tilgængeligt armatur også:
- Driftsmåde/dæmpning: DALI2
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsvilkår og andre oplysninger efter aftale med Norlys salgafdeling.

Startstrøm	10A/13,5µs
BUG-vurdering	B0-U4-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 60, B 16A: 96, C 10A: 37, C 16A: 96

Reservedele

ZS1306zx0011	Servicesæt.
ZS4699101109	Service sæt LED
ZS4699900615	Service sæt strømforsyning

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden du begynder monteringen, skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi yder vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

ASKER BIG PRO 1306



Asker big pro
1306XX0011
16.09.2026 v.11.18
www.norlys.no

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1306AL	ALUMINIUM	9006
1306GR	GRAFIT	7016
1306WH	HVID	9003
1306BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden du begynder monteringen, skal du gøre dig bekendt med de instruktioner, der følger med armaturet. Montering og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende forskrifter. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi yder vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.