


NORLYS ASKER PRO BUTTON 1314/0A


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker pro button
1314XX0A11
21.09.2026 v.11.15
www.norlys.no









Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin nykyaikaisella muotoilulla. Puutarhojen tai muiden yksityisalueiden valaistamiseen. Valaisin on varustettu valaistulla painikkeella, jota käytetään valaistuksen ohjaamiseen. Valaisimen sähkökaavio on asiakasohjeissa.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 ø8mm reikää, etäisyys 18x50mm. Valaisimen kiinnitys: 4 ø8mm reikää, etäisyys 18x50mm. Liitetyn asennusoppaan mukaisesti. Huomautus: Ennen valaisimen asennustöiden aloittamista huomioi painikkeen sijainti.
Pääte	Liitännätulettimet: max 5x4mm², mahdollisuus valaisimen kokoamiseen silmukkaan max 5x2,5mm². Johto pyöreässä vaipassa, maksimihalkaisijaltaan ø14mm. Mukana olevan asennusohjeen mukaisesti.
Valonlähteen tyyppi	Optinen sarja, jossa IP67 (LED-moduuli ja linssi); elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	4,5kg / 4,85kg
Laatikon mitat [cm]	88cm x 23cm x 13cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 20cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	5,8W
Valaisimen wattimäärä	7,7W
Lampun valovirta	828lm
Valaisimen valovirta	697lm
Valaisimen tehokkuus	90,5lm/W
ULOR	1%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>109 000h
Power Factor valaisin	PF > 0,90
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL

Mahdollisuus asentaa toisen tyyppisiä linssejä.
Tilauksen toimituspäivä sovitaan Norlys Oy:n myyntiosaston kanssa.

BUG-arviointi	B1-U1-G1

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Lisätarvikkeet myydään erikseen

1907ZX0009	Ankkuri betonointiin
3081XX0009	Asennusadapteri
3090GA0009	Asennusadapteri
1909GA0010	Adapteri betoniperustukseen
1908GA0009	Maakiinnike

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulisi tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

ASKER PRO BUTTON 1314/0A

Varaosat

ZN0913140A0112	Monostabiili painike.
ZN1314xx0A11	Huoltosarja.
ZN4699900000	Hermetic linssi CS15761_STRADA-2X2MX-8-SCL.
ZN46999697	Huoltokokonaisuuden virtalähde

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1314/0AAL	ALUMIINI	9006
1314/0AGR	GRAFIITTI	7016
1314/0ABL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tulisi tutustua valaisimen mukana toimitettuihin ohjeisiin. Asennuksen ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on tarvittavat valtuudet ja pätevyydet, voimassa olevien säännösten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondenssi on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.