

# NORLYS ASKER PRO 1319


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pro 1319XX0011
14.10.2026 v.11.5
www.norlys.no






## Valaisintyyppi

| | |
|---|---|
| Fotometrinen runko | Ledil-linssi tyyppi SCL (IESNA tyyppi II / III) |
| Valaisimen ominaisuudet | Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Puutarhojen ja muiden yksityisten alueiden valaistamiseen. |

## Yleistä tietoa

| | |
|---|---|
| Materiaalit | Jauhemaalattu alumiinivalu. Ulkoinen hermeettinen linssi - läpinäkyvä PMMA-muovi Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa. |
| Asennustapa | Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø8 mm, väli 18x50 mm |
| Pääte | Liitäntäliittimet: max 3x2,5mm²<br>Valaisimen liittämismahdollisuus 3x1,5mm² lenkkinä<br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka suurin halkaisija on ø12,5mm |
| Valonlähteen tyyppi | LED-moduuli, DALI / TD elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite loppukäyttäjän toimesta. |
| Valonohjaus | Valonohjaus järjestelmässä: DALI2/TD. |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 4,41kg / 5,06kg |
| Laatikon mitat [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| LED-moduuli | Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Tuotekortti) |
| Ajuri | Kyllä |
| Kuljettajan kestävyys | 100000h |
| Valonlähteen wattimäärä | 5,8W |
| Valaisimen wattimäärä | 7,8W |
| Lampun valovirta | 828lm |
| Valaisimen valovirta | 706lm |
| Valaisimen tehokkuus | 90,5lm/W |
| ULOR | 1% |
| Värilämpötila | 4000K |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3 |
| Valon välkähdys (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboskooppiefekti (SVM) | ≤0.4 |
| Värintoistoindeksi CRI | 80 |
| L90 TM-21 [wg LM-80] | 109 000h |
| Power Factor valaisin | PF > 0,8 |
| THD-tekijä | < 10% |
| Ta Nimellislämpötila | +25°C |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen F / EPREL

Mahdollisuus asentaa muita linssityyppejä.
Myyntiehdot ja muut tiedot Norlys Sp. z o.o. -myyntiosaston yhteydenoton jälkeen.

| | |
|---|---|
| Ryntäysvirta | 5A / 220µs |
| BUG-arviointi | B1-U1-G1 |

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 82, B 16A: 130

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Ankkuri betonointiin |
| 3090GA0009 | Asennusadapteri |
| 1909GA0010 | Adapteri betoniperustukseen |
| 3081XX0009 | Asennusadapteri |
| 1908GA0009 | Maakiinnike |

## Varaosat

| | |
|---|---|
| ZS1319zx0011 | Korjaussarja. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.

# ASKER PRO 1319






## Tiedostot ladattavaksi

| | |
|---|---|
| Fotometriset LDT-tiedostot | Photometriset IES-tiedostot |
| Manuaali | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

## Indeksit

| Indeksi | Väri | RAL |
|---|---|---|
| 1319AL | ALUMIINI | 9006 |
| 1319GR | GRAFIITTI | 7016 |
| 1319BL | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue mukana toimitetut ohjeet huolellisesti. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyys, voimassa olevien määräysten mukaisesti. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi toimitamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Kondensoituminen, joka saattaa esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.