

# NORLYS ASKER 1338

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 05 | LED | No Dim

Asker 1338XX0009
02.11.2026 v.09.16
www.norlys.no






## Тип светильника

| | |
|---|---|
| Тип переплета | Оправа столбовая. |
| Характеристики светильника | Светильник с современным дизайном.<br>Для освещения садов, частных территорий и других архитектурных применений. |

## Основная информация

| | |
|---|---|
| материалы | Силиконовая прокладка. |
| Способ крепления | Крепление светильника: 4 отверстия ø8мм, расстояние 18x50мм.<br>Согласно прилагаемой инструкции по монтажу.<br>Остальные аксессуары должны приобретаться отдельно. |
| терминал | Клеммные соединения: макс. 4x4мм²,<br>возможность подключения светильника в петлю макс. 4x2,5мм².<br>Круглый кабель диаметром: ø4…8мм; ø8...12мм или ø10...13,6мм. |
| Тип источника света | AC integrated LED module, PIR motion detector |
| Вес светильника нетто / брутто | 4,11kg / 4,84kg |
| Размеры коробки [cm] | 88cm x 23cm x 13cm |
| Размеры светильника [cm] | 85cm x 20cm x 11cm |

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Светодиодный модуль | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Техническая спецификация) |
| Внешнее управление | Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя) |
| Мощность источника света | 9,5W |
| Мощность светильника | 9,7W |
| Лампа светового потока | 1080lm |
| Световой световой поток | 585lm |
| Эффективность светильника | 60,3lm/W |
| ULOR | 0% |
| Цветовая температура | 3000K |
| консистенция | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Светильник с коэффициентом мощности | PF 0,9 |
| Ta Номинальная температура | +25°C |
| Диапазон раб. темп. окружающей среды | -20...+45°C |

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G E / EPREL

Опционально, светильник доступен также:
- для цветовой температуры светодиода 2700K [1/1]
- для другого цвета светильника (в соответствии с палитрой цветов RAL)
- возможность запрограммировать датчик движения на другие параметры

Условия продажи и прочая информация по согласованию с Торговым отделом компании Norlys.

| | |
|---|---|
| Пусковой ток | 2,98A / 34,07µs |
| Оценка BUG | B0-U1-G0 |

## аксессуары продано отдельно

| | |
|---|---|
| 1907ZX0009 | Анкер для бетонирования |
| 3090GA0009 | Монтажный адаптер |
| 1909GA0010 | Адаптер для бетонного фундамента |
| 3081XX0009 | Монтажный адаптер |
| 1908GA0009 | Грунтовый анкер |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| ZS PIR 0913380000 | Набор для ремонта. |
| ZS1338zx0009 | Набор для ремонта. |

## Файлы для скачивания

| | |
|---|---|
| Фотометрические файлы LDT | Фотометрические файлы IES |
| Руководство | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисное обслуживание выполняет лицо с соответствующими допусками и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию я предоставляю по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

# NORLYS ASKER 1338






## Индексы

| Индекс | цвет | RAL |
|---|---|---|
| 1338AL | АЛЮМИНИЙ | 9006 |
| 1338GR | ГРАФИТНЫЙ | 7016 |
| 1338BL | ЧЕРНЫЙ | 9005 |

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Установку и сервисное обслуживание выполняет лицо с соответствующими допусками и квалификацией, в соответствии с действующими нормами. В связи с динамичным развитием осветительных технологий, дополнительную информацию я предоставляю по запросу клиента. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.