



# NORLYS ASKER POLE PRO 1368

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no






## Τύπος φωτιστικού

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Φακός Ledil τύπου T2-L (IESNA τύπου III) |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Για το φωτισμό ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.<br>Η ευρεία και ομοιόμορφη ακτίνα φωτός είναι ιδανική για φωτισμό: μονοπατιών, πεζοδρομίων κ.λπ.<br>Στεγανότητα θαλάμου φωτισμού και σύνδεσης IP65. |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 τρύπες ø12mm, απόσταση 200x200mm, Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Συνδετικοί ακροδέκτες: μέγ. 5x4mm², Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγ. 5x4mm², Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12,5mm. |
| Τύπος πηγής φωτός | LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.<br>Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 10,54kg / 12,11kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 390cm x 24cm x 216cm |
| Πλευρική περιοχή του φωτιστικού | 0,232m² |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων) |
| Οδηγός | Ναι |
| Αντοχή οδηγού | 100000h |
| Εξωτερικός έλεγχος | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 6,4W |
| Ισχύς φωτιστικού | 8,6W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 1158lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 1130lm |
| Φωτεινή ένταση του φωτιστικού | 1006cd |
| Απόδοση του φωτιστικού | 131,4lm/W |
| ULOR | 0,87% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM4 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

**Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:**

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

## Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Άγκυρα εδάφους |
| 116ZX0009 | Άγκυρα για σκυροδέτηση |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| ZS1368zx0009 | Ορισμός υπηρεσιών. |

## Αρχεία για λήψη

| | |
|---|---|
| Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES |
| Εγχειρίδιο | BIM Revit |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού

# ASKER POLE PRO 1368



## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 1368AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 1368GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |
| 1368BL | ΜΑΎΡΟ | 9005 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Το LED module αντικαθίσταται από άτομο με κατάλληλες προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν υποβαθμίζει την ποιότητα του φωτιστικού