


NORLYS MANDAL 1373

Mandal 1373XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière à une seule face avec un angle de faisceau de 25D orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural au design moderne. Pour l'éclairage des espaces privés et publics.

Informations générales

Matériaux	Base - acier galvanisé. Devant - acier galvanisé ou acier galvanisé peint par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ø4,2mm, écartement 45mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe LED GU10, 25D Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un utilisateur final.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	0,89kg / 0,97kg
Dimensions du carton [cm]	13cm x 10cm x 12,5cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 9cm x 10,5cm

Données techniques

Lampe LED GU10	Philips MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D (Fiche produit)
Contrôle externe	Variation par coupure de phase LED GU10 E27 (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	3,9W
Puissance racordée du luminaire	3,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	265lm
Flux lumineux du luminaire	250lm
Efficacité lumineuse du luminaire	64,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	2700K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	97
L70TM-21 [wg LM-80]	>40 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,8
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G / EPREL

Possibilité de commander un luminaire avec lampe LED GU10 Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

130XX0009	Équerre d'angle

Pièces détachées

46102507	Lampe LED Gu10

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel d'instructions inclus avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande du client. Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne garantissons pas l'exhaustivité et la validité de l'offre, c'est pourquoi nous nous référons aux informations techniques actuelles des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut survenir dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

MANDAL 1373



Index

Index	Couleur	RAL
1373GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1373SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire le manuel d'instructions inclus avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont disponibles sur demande du client. Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne garantissons pas l'exhaustivité et la validité de l'offre, c'est pourquoi nous nous référons aux informations techniques actuelles des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut survenir dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.