

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no









Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Yksipuolinen valo, jonka valokeila on 25D alaspäin
Valaisimen ominaisuudet	Seinävalaisin modernilla muotoilulla. Yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etupuoli - sinkitty teräs tai jauhemaalattu sinkitty teräs. Lasisuojus - turvalasi, läpinäkyvä. Silikonitiiviste. Perusta - galvanointi terästä.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,2mm, väli 45mm.
Pääte	Liitäntäliittimet: maks. 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin ketjuun maks. 3x1,5mm². Pyöreä johdin eristyksessä halkaisijalla ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED GU10 -lamppu Vaihdettava (vain LED) valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	0,85kg / 1kg
Laatikon mitat [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Valaisimen mitat [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Tekniset tiedot

LED-lamppu GU10	LED PAR16
Valonlähteen wattimäärä	LED max 4W
Valaisimen wattimäärä	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Mahdollisuus tilata valaisin LED GU10 -lampputyypillä Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (himmennettävä).	
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Lisätarvikkeet myydään erikseen

130XX0009	Kulmakiinnike

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM ArchiCAD

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1374GA	KUUMASINKITYS	-
1374BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Lue ohje ennen asennusta. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. LED-moduuli on vaihdettava pätevän henkilön toimesta sovellettavien säädösten mukaisesti. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua.