

NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло, затіненого зверху, обертально симетричне.
Характеристики світильника	Світильник-боллард зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - пластик PMMA молочного кольору. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм через кожні 120°. Відповідно до доданих інструкцій з встановлення. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Клеми: макс. 2x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 2x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з максимальним діаметром ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	5,7kg / 6,7kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Дім. TRIAC (KGP) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1121lm
Світловий потік світильника	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF 0,90
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- у безпечній версії для класу I
- для світлодіода з кольором 2700K [1/1]
- для різного значення світлового потоку
- з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для різного кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- для різної висоти світильника

Умови продажу та інша інформація, після узгодження з Комерційним відділом Norlys.

Рейтинг BUG	B0-U2-G1

Аксесуари продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS1468zx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтесь з інструкціями, прикріпленими до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні виконувати особи, які мають відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. Зважаючи на динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може з'явитись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

NORLYS ALTA 1468

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1468GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
1468BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ознайомтесь з інструкціями, прикріпленими до світильника. Монтаж і сервісні роботи повинні виконувати особи, які мають відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних нормативів. Зважаючи на динамічний розвиток технологій освітлення, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може з'явитись у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.