
NORLYS GRIMSTAD 1547

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | E14

Grimstad
1547XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.fr





Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire encastré mural.
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire adapté pour éclairer les escaliers, marches, cages d'escalier, couloirs et autres applications.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, opalin. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage de l'appareil : mural - ouverture 258x112x115, montage mural en couches - ouverture 235x96x82.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm². Câble rond d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampa E14 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids net du luminaire	1,5kg
Dimensions du carton [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Données techniques

Ampoule E14	QB35 / LED B38
Puissance racordée de la source lumineuse	max 46W / LED 7W
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Pièces détachées

06152000	Abat-jour - kit de service
08154000	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers et dessins 3D	Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
1547AL	ALUMINIUM	9006
1547GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.