

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no









Тип светильника

Фотометрическое тело	Светодиодная линза компании Ledil типа T2-M.
Характеристики светильника	Светильник с прямым креплением на штанге, предназначенный для монтажа на опоре освещения с монтажным стержнем Ø50mm. Широкое равномерное распределение света. Подходит для аварийных установок с постоянным напряжением: DC 176 ÷ 280 V.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: светильник адаптирован для ø50мм столба, глубина 80мм. Согласно прилагаемой инструкции по установке. Другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	КАБЕЛЬ H05VV-F 2x1 L=4.2 Белый для подключения внутри осветительного столба (в соответствующим образом подобранной электроустановочной коробке).
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Phase-dimming (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вес светильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Размеры коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Боковая площадь светильника	0,045m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Мощность источника света	15,4W
Мощность светильника	16,9W
Лампа светового потока	2595lm
Световой световой поток	1917lm
Эффективность светильника	113,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0.85
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

При необходимости светильник доступен также:
- режим работы/ затемнения: фазовое затемнение; DALI; 1...10V; полный уличный программный режим DALI
- по специальному заказу другие доступные режимы работы/затемнения в рамках системы «середина ночи» NightDim
- для цвета LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- для другой величины светового потока
- в версии с устройством защиты от перенапряжений (SPD)
- для другого цвета светильника (согласно цветовому спектру RAL)

Условия продажи и другая информация после согласования с Отделом продаж компании Norlys.

Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

1270XX0010	Телескопическая штанга
1273XX0009	Телескопическая штанга
3011XX0010	Телескопическая штанга

Запасные части

4699100415	
469996500	
ZS1811zx0010	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняются лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормативными актами.
В связи с динамичным развитием светотехники, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента.
Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.

KOSTER PRO 1811



Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
1811AL	АЛЮМИНИЙ	9006
1811GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику.
Монтаж и сервисные работы выполняются лицом с соответствующими полномочиями и квалификацией в соответствии с действующими нормативными актами.
В связи с динамичным развитием светотехники, мы предоставляем дополнительную информацию по запросу клиента.
Конденсат, который может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.