

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза T2-M від компанії Ledil.
Характеристики світильника	Світильник зі встановленим на прямій руці призначений для монтажу на освітлювальному стовпі з монтажним валом Ø50мм. Він забезпечує широке і рівномірне розподілення світла. Підходить для аварійних установок з постійною напругою: DC 176 ÷ 280 В.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник адаптований для стовпа ø50мм, глибина 80мм. Відповідно до прикладених інструкцій з установки. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	КАБЕЛЬ H05VV-F 2x1 L=4,2 Білий для з'єднання всередині освітлювальної опори (в належним чином підібраній електричній установочній коробці)
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	2,6kg / 2,9kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	16,9W
Світловий потік лампи	2595lm
Світловий потік світильника	1917lm
Ефективність світильника	113,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0.85
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI; 1...10B; повна програма DALI для зовнішнього використання
- індивідуальні замовлення на інші режими роботи/затемнення в системі NightDim "посеред ночі"
- для кольору світлодіода: 2200K, 2700K .... [1/1]
- для різних значень світлового потоку
- версія з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація після консультації з відділом продажів Norlys.

Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Аксесуари продається окремо

1270XX0010	Телескопічний стовп
1273XX0009	Телескопічний стовп
3011XX0010	Телескопічний стовп

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

Запасні частини

4699100415	Світлодіодний модуль.
469996500	Джерело живлення.
ZS1811zx0010	Набір послуг.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1811AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1811GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Встановлення та сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. Завдяки динамічному розвитку світлотехніки ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.