

NORLYS KOSTER PRO 1843


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1843XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з прямим кронштейном для монтажу на освітлювальну опору з монтажним шпилькою Ø50мм. Широкий, рівномірний світлорозподіл.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник пристосований для стовпа ø60мм, глибина 80мм. Інші аксесуари повинні бути замовлені окремо.
Термінал	Кабель H05VV-F 5G1 довжиною 3,7 м для внутрішнього з'єднання всередині освітлювальної опори (в належно підібраному електроінсталяційному коробі).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	18,4W
Світловий потік лампи	2801lm
Світловий потік світильника	1938lm
Ефективність світильника	105,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Опціонально світильник також доступний:
- для LED-кольорів 2200K/2700K
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та інша інформація за домовленістю з відділом продажів Norlys.
Світильник на прямому кронштейні, призначений для встановлення на освітлювальному стовпі з монтажною гільзою Ø50 мм.
Широка і рівномірна світлорозподільність.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ви повинні прочитати інструкції, прикріплені до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація доступна на запит клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природнім явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

KOSTER PRO 1843

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Аксесуари продається окремо

7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

911750000	Електричний сервісний комплект.
ZS1843zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1843AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1843GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення ви повинні прочитати інструкції, прикріплені до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткова інформація доступна на запит клієнта. Конденсація, яка може виникнути у світильниках, є природнім явищем і не впливає на погіршення якості світильника.