

NORLYS KOSTER PRO 1845


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1845XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з прямим кріпленням на консоль, призначений для встановлення на освітлювальній опорі з монтажним валом Ø60 мм. Широкий і рівномірний розподіл світла.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: світильник сумісний з опорою ø60 мм, глибиною 80 мм. Інші аксесуари необхідно замовляти окремо.
Термінал	Кабель H05VV-F 5G1 довжиною 3,7 м для підключення всередині освітлювального стовпа (в належним чином підібрану електричну розподільчу коробку).
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	2,86kg / 3,74kg
Розміри коробки [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Розміри світильника [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Бічна поверхня світильника	0,045m^2

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	15,4W
Потужність світильника	18,4W
Світловий потік лампи	2801lm
Світловий потік світильника	1938lm
Ефективність світильника	105,3lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF>0.98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- для LED колірних температур 2200K/2700K
- для різних значень світлового потоку
- для різних кольорів світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація після узгодження з відділом продажу Norlys
Освітлювальний прилад, встановлений на прямому кронштейні, призначений для встановлення на освітлювальному стовпі з монтажним наконечником Ø60мм.
Широкий рівномірний розподіл світла.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	B1-U1-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:
B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Аксесуари продається окремо

7660XX0009	Зменшення

Запасні частини

911750000	Електричний сервісний комплект.
ZS1845zx0010	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1845AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1845GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, прикріпленою до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком світлотехніки, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.