

NORLYS LUND 2020

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND 2020XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no





Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ακάλυπτο φως, μερικώς καλυμμένο από πάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σκουδιναβικό σχεδιασμό, για τοποθέτηση σε τηλεσκοπικό στύλο φωτισμού με διάμετρο ø50 mm. Για φωτισμό κήπων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Χάλυβας βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πλαστικό PMMA.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού στο στύλο: διάμετρος κεφαλής ø50 mm.
Τερματικό	Συνδετικοί ακροδέκτες, max 2x2.5mm²
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,5kg / 4,2kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	91cm x 37cm x 26cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	85cm x 32,5cm x 25cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 2x 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 2x 9W
ULOR	12%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Ανταλλακτικά

06240000	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2020GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
2020BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλούμε να διαβάσετε τις οδηγίες που παρέχονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής εξέλιξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Οι πληροφορίες για τις προτεινόμενες πηγές φωτός βασίζονται στα δεδομένα των κατασκευαστών. Δεν φέρουμε ευθύνη για την πληρότητα και εγκυρότητα της προσφοράς· επομένως, αναφερόμαστε στις εφαρμοστέες τεχνικές πληροφορίες από τους κατασκευαστές των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση που μπορεί να συμβεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την υποβάθμιση της ποιότητας του φωτιστικού.