

NORLYS LILLEHAMMER 2271


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло з кутом променя 60º, спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким спектром застосувань, включаючи освітлення: стінових поверхонь, фасадів та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - безпечне скло, прозоре. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø5мм, відстань 45x130мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу.
Термінал	Підключення клем: макс. 5x1.5мм², можливість з'єднання світильників в петлю макс. 5x1.5мм². Кабель в круглій оболонці діаметром в діапазоні ø7...10.5 мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	1,6kg / 1,75kg
Розміри коробки [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	5,6W
Потужність світильника	7,3W
Світловий потік лампи	1008lm
Світловий потік світильника	224lm
Ефективність світильника	30,7lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	≥0.88
Фактор THD	13%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Світильник додатково доступний:
- для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
Умови продажу та інша інформація - після консультації з Відділом продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	6,7A / 2,4µs
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 46, B 16A: 74, C 10A: 74, C 16A: 119

Запасні частини

ZS2271zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати встановлення, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідним дозволом та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

LILLEHAMMER 2271



Lillehammer
2271XX0009
14.10.2026 v.09.6
www.norlys.no

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2271AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2271WH	БІЛИЙ	9003
2271GR	ГРАФІТ	7016
2271BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перш ніж розпочати встановлення, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування повинні виконуватись особою з відповідним дозволом та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення додаткову інформацію можна отримати за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.