


NORLYS HELLVIK 2402


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2402XX0009
12.11.2026 v.09.26
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Betonankeret er inkluderet. Monteringen skal udføres i henhold til de vedlagte instruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 4x 4 mm², mulighed for tilslutning af en armatur i en loop max 4x2,5 mm². Rund kabelkappe med en maksimal diameter på ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	7,5W
Armatur wattforbrug	10,1 W
Lampe lysstrøm	1344lm
Luminaires lysstrøm	670lm
Effektivitet af armaturet	66,3lm/W
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til LED-farve 2700K [1/1].
- til en anden værdi af lysstrøm.
- i en version med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD).
- til en anden farve af armaturet (ifølge RAL-farvepaletten).
- til en anden højde af armaturet.

Salgsbetingelser og yderligere information er tilgængelig efter aftale med Norlys Salgsafdeling.

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS2402zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Inden påbegyndelse af samlingen, læs venligst de vedhæftede instruktioner til armaturet. Samling og serviceabejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen, og det påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

HELLVIK 2402



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2402AL	ALUMINIUM	9006
2402CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2402GB	GRÅ BEIGE	7006
2402CG	GRÅ CEMENT	7033
2402GR	GRAFIT	7016
2402WH	HVID	9003
2402CB	KOBBERBRONZE	8004
2402GM	KORN MINERAL	-
2402BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Inden påbegyndelse af samlingen, læs venligst de vedhæftede instruktioner til armaturet. Samling og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen, og det påvirker ikke kvaliteten af armaturet.