


NORLYS HELLVIK 2403


IP 65 | IK 08 | LED | DALI

Hellvik 2403XX0009
12.11.2026 v.09.20
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	Armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Ankersættet er inkluderet. Montering skal udføres i henhold til de vedlagte instruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 4x 4 mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe maks. 2x2,5 mm². Ledning i rund kappe med en maksimal diameter på ø12,5 mm.
Type af lyskilde	LED modul, DALI elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	7,5W
Armatur wattforbrug	10,1 W
Lampe lysstrøm	1426lm
Luminaires lysstrøm	808lm
Effektivitet af armaturet	80lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	0,95
THD-faktor	<10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- til LED-farve 2700K [1/1]
- til forskellige lysstrømsværdier
- i en version med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- til forskellige armaturfarver (i henhold til RAL-farvepaletten)
- til forskellige armaturhøjder

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger efter aftale med salgsafdelingen i Norlys.

Startstrøm	5A / 50µs
BUG-vurdering	B0-U2-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, læs venligst instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information ved forespørgsel fra kunden. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK 2403



Reservedele

ZS2403zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2403AL	ALUMINIUM	9006
2403CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2403GB	GRÅ BEIGE	7006
2403CG	GRÅ CEMENT	7033
2403GR	GRAFIT	7016
2403WH	HVID	9003
2403CB	KOBBERBRONZE	8004
2403GM	KORN MINERAL	-
2403BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, læs venligst instruktionerne, der er vedhæftet armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en person med de rette autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regulativer. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information ved forespørgsel fra kunden. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.