


NORLYS HELLVIK 2405


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2405XX0009
29.10.2026 v.09.18
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Анкер для вбудування в бетон включений в комплект. Монтаж повинен проводитися згідно з прикладеними інструкціями. Інші аксесуари повинні купуватися окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм², можливість підключення інсталяції в петлю макс. 2x4мм². Кабель в круглому кожусі з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	7,94kg / 8,66kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8,1W
Світловий потік лампи	1254lm
Світловий потік світильника	1007lm
Ефективність світильника	124,3lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Світильник, за бажанням, також доступний:
- у версії безпеки для KL I
- для іншої величини світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)

Умови продажу та додаткову інформацію слід погоджувати з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5µs]
Рейтинг BUG	B0-U2-G0

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком установки ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Установку та обслуговування повинна виконувати особа, що має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100403	Світлодіодний модуль.
46999610	Джерело живлення.
ZS2405zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2405AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2405WH	БІЛИЙ	9003
2405GR	ГРАФІТ	7016
2405GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2405CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2405CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2405GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2405CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2405BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком установки ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Установку та обслуговування повинна виконувати особа, що має відповідні дозволи та кваліфікацію, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткова інформація надається за запитом клієнта. Конденсат, що може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.