



NORLYS HELLVIK 2407

Hellvik 2407XX0009
29.10.2026 v.09.16
www.norlys.no









Type af armatur

Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med moderne design. Til belysning af haver, private områder og andre arkitektoniske anvendelser. Egnet til nødinstallationer med jævnstrøm: DC 176 ÷ 276V

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Betonankeret er inkluderet. Montering skal udføres i henhold til de vedlagte instruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsklemmer: max 5x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i en sløjfe max 5x2,5mm². Rundt kabel med en diameter på max ø12,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	7,94kg / 8,66kg
Boksdimensioner [cm]	46cm x 15cm x 57cm
Luminaiemål [cm]	42cm x 11cm x 55cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	9,9W
Armatur wattforbrug	11,9
Lampe lysstrøm	1831lm
Luminaires lysstrøm	1549lm
Effektivitet af armaturet	130,2lm/W
ULOR	3%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM5
Flimren af lys (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Farvegengivelsesindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	< 10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Lampen fås også valgfrit:
- Med en anden lysstrøm-værdi.
- Med en anden lampefarve (ifølge RAL-farvepaletten).
Salgsvilkår og andre oplysninger fås efter aftale med Norlys salgsafdeling.
Armatur med moderne design.
Til belysning af haver, private rum og andre arkitektoniske anvendelser.
Velegnet til nødinstallationer med jævnspænding: DC 176 ÷ 276V.

Startstrøm	20A / 200µs
BUG-vurdering	B1-U2-G1

Tilbehør sælges separat

209GA0009	Jordanker
209GA0S09	Adapter til betonfundament

Reservedele

4699100403	LED-modul
4699210400	Strømforsyning.
ZS2407zx0009	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at læse de instruktioner, der er vedhæftet armaturet. Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.

HELLVIK 2407



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2407AL	ALUMINIUM	9006
2407CS	CORTEN STÅL	ca. til 8011
2407GB	GRÅ BEIGE	7006
2407CG	GRÅ CEMENT	7033
2407GR	GRAFIT	7016
2407WH	HVID	9003
2407CB	KOBBERBRONZE	8004
2407GM	KORN MINERAL	-
2407BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen påbegyndes, er det nødvendigt at læse de instruktioner, der er vedhæftet armaturet. Installations- og servicearbejde skal udføres af en person med de relevante autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig på kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.