

NORLYS HELLVIK 2415


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

HellVik 2415XX0009
29.10.2026 v.09.17
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення саду, приватних територій та інших архітектурних застосувань.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Якір для бетонування включено. Монтаж слід виконувати відповідно до доданих інструкцій. Інші аксесуари повинні бути придбані окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 2x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 2x4мм². Круглий кабель діаметром макс. ø12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Trailing edge (TE) dimming
Вага світильника нетто / брутто	9,32kg / 10,49kg
Розміри коробки [cm]	46cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	42cm x 11cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Зовнішнє керування	Philips Xitanium TE (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,5W
Потужність світильника	8,1W
Світловий потік лампи	1254lm
Світловий потік світильника	1007lm
Ефективність світильника	124,3lm/W
ULOR	3%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.3
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.7
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,8
Фактор THD	20%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- у версії безпеки для Класу I
- з іншим значенням світлового потоку
- з іншим кольором світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)

Умови продажу та додаткова інформація підлягають погодженню з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	1,65A/16,5μs]
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 157

Аксесуари продається окремо

209GA0009	Якір для кріплення до землі
209GA0S09	Перехідник для бетонного фундаменту

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні проводити особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Запасні частини

4699100403	Світлодіодний модуль.
46999610	Джерело живлення.
ZS2415zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2415AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2415WH	БІЛИЙ	9003
2415GR	ГРАФІТ	7016
2415GM	ЗЕРНО МІНЕРАЛ	-
2415CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
2415CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
2415GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
2415CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
2415BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до світильника. Монтажні та сервісні роботи повинні проводити особи з відповідними дозволами та кваліфікацією, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, додаткову інформацію надають за запитом клієнта. Конденсат, який може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.