

# NORLYS HELLVIK 2417


IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Hellvik 2417XX0009
29.10.2026 v.09.21
www.norlys.no






## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Diffust ljus, täckt uppifrån. |
| Armaturens egenskaper | Armatur med samtida design.<br>För belysning av trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska tillämpningar.<br>Lämplig för nödkraftinstallationer på likström: DC 176 ÷ 276V |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Fästet för ingjutning ingår.<br>Monteringen ska utföras enligt bifogade instruktioner.<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm²,<br>möjlighet att ansluta armaturen i slinga max 5x2,5mm².<br>Kabel i ett runt hölje med en maximal diameter på ø12,5mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljus kontroll - DALI system |
| Armaturvikt netto / brutto | 9,27kg / 11,15kg |
| Förpackning mått [cm] | 46cm x 15cm x 90cm |
| Armaturens mått [cm] | 42cm x 11cm x 85cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 50000h |
| Led modul effekt | 9,9W |
| Armatur effekt | 11,9W |
| Lumen modul | 1831lm |
| Lumen ut | 1466lm |
| Armaturens effekt | 123,2lm/W |
| ULOR | 3% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Effektfaktor | PF 0,95 |
| THD-faktor | < 10% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt armatur tillgänglig också:
- för ett annat ljusflödesvärde
- för en annan armaturfärg (enligt RAL-färgpaletten)
Försäljningsvillkor och övrig information, vid överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.
Luminaire au design contemporain.
Pour l'éclairage des jardins, des terrains privés et autres applications architecturales.
Convient pour les installations d'urgence à tension continue : CC 176 ÷ 276V.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 20A / 200µs |
| BUG-bedömning | B1-U2-G1 |

### Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 209GA0009 | Markankare |
| 209GA0S09 | Adapter för betongfundament |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska instruktionerna som följer med armaturen läsas noggrant. Installation och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

# HELLVIK 2417



## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 4699100403 | LED-modul. |
| 4699210400 | Strömkälla. |
| ZS2417zx0009 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen påbörjas ska instruktionerna som följer med armaturen läsas noggrant. Installation och servicearbeten utförs av en person med lämpliga behörigheter och kvalifikationer, i enlighet med gällande bestämmelser. På grund av den snabba utvecklingen inom belysningsteknik ger vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.