

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2900

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54





Τύπος φωτιστικού

Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Εξοπλισμένο με Διανομέα Ενέργειας: - δύο υποδοχές τύπου E (Uni) 16A

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 τρύπες ø7mm, απόσταση 64x64mm Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες συναρμολόγησης. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Σύνδεση ακροδεκτών: μέγιστο 3x4mm² Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχους μέγιστο 3x4mm² Κυκλικό μονωμένο καλώδιο με μέγιστη διάμετρο ø12.5mm
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,45kg / 4,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	56,5cm x 16,5cm x 16,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	14cm x 12cm x 49cm

Τεχνικά δεδομένα

Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	TA MAX=+35°C

Διατίθεται επίσης προαιρετικό φωτιστικό:
- Για διαφορετικό χρώμα του φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

2934ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
2900CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
2900AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
2900GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
2900GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
2900WH	ΛΕΥΚΌ	9003
2900BL	ΜΑΎΡΟ	9005
2900CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
2900CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού