

DYSTRYBUTOR E [UNI] 2901

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54

Dystrybutor E [Uni]
2901XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no





Typ svietidla

Charakteristiky svietidla	Svietidlo so súčasným dizajnom. Distribútor energie vybavený: - dvoma zásuvkami typu E (Uni) 16A

Všeobecné informácie

Materiály	Vytláčaný hliníkový profil, práškovo lakovaný.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø7mm, rozstup 64x64mm Podľa priloženého návodu na montáž. Ostatné príslušenstvo je potrebné kúpiť oddelene.
Terminál	Konektorové svorky: max 3x4mm², možnosť pripojiť lampu v slučke max 3x4mm². Kábel v okrúhlom plášti s maximálnym priemerom ø12,5mm.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,02kg / 2,35kg
Rozmery krabice [cm]	35cm x 17,5cm x 17,5cm
Rozmery svietidla [cm]	25cm x 12cm x 14cm

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	TA MAX=+35°C

Voliteľne je armatura dostupná aj:
- pre inú farbu armatúry (podľa farebnej palety RAL)

Podmienky predaja a ďalšie informácie, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Príslušenstvo predáva sa samostatne

2934ZX0009	Betónový kotviaci prvok

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
2901WH	BIELA	9003
2901CG	CEMENTOVÁ SIVÁ	7033
2901BL	ČIERNA	9005
2901GR	GRAFIT	7016
2901AL	HLINÍK	9006
2901CB	MEDENÁ HNEDÁ	8004
2901ST	NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ	-
2901GB	SIVÁ BÉŽOVÁ	7006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začatím montáže sa oboznámte s návodom priloženým k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnými oprávneniami a kvalifikáciami v súlade s platnými predpismi. Kvôli dynamickému rozvoju svetelnej technológie sú ďalšie informácie poskytované na žiadosť zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje zhoršenie svietidla.