# NORLYS MODENA BIG 3024

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Modena big
3024XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no



## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | Klassisk designarmatur, dedikeret til at blive monteret på en teleskopisk lysmast |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: beregnet til at blive monteret på en teleskopisk belysningsmast. |
| Terminal | Tilslutningsklemme: maks. 4x2,5mm², mulighed for at tilslutte armaturet i løkke maks 4x2,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på maks ø7...12,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Boksdimensioner [cm] | 55cm x 43cm x 28,5cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Muligheden for at bestille en armatur sammen med en E27 LED-lampe af typen Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (dæmpbar).

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06380004 | Lampeskærm - servicekit |

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 3024WH | HVID | 9003 |
| 3024BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.