

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no









Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljuset upptäckt
Armaturens egenskaper	En stolplampa med klassisk design för allmänt bruk. En belysningsstolpe (lättviktskonstruktion) designad för trädgårdar, privata områden, etc.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål ø10,5mm, på en diameter av ø240mm var 120°. Innehåll i satsen: art. 4121 - belysningsarmatur art. 3040 - terminal art. 3010 - belysningsstolpe. Övriga tillbehör måste beställas separat.
Terminal	Kopplingsklämmor: max 4x2,5mm², möjlighet att ansluta armaturen i loop max 4x2,5mm². Kabel i ett runt hölje med en diameter på ø7...12,5mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	16,4kg / 22,7kg
Förpackning mått [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Armaturens mått [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Produktblad)
Led modul effekt	3x9,5W
Armatur effekt	3x9,5W
Lumen modul	3300lm
Lumen ut	2271lm
Armaturens effekt	79,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Effektfaktor	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan påbörjad installation är det nödvändigt att läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.