


NORLYS ASKER BIG PRO 5050


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker Big pro
5050XX0009
16.09.2026 v.09.7
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, спрямоване вниз по півсфері
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, включаючи освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. Підходить для аварійних установок на постійну напругу: DC 176 ÷ 276V.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10 мм, відстань 45 мм, безпосередньо 2 отвори ø5 мм, відстань 68 мм. Відповідно до доданої інструкції з монтажу.
Термінал	Клемні колодки: макс 5x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс 5x1,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI електронний блок живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,5cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 2,7K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	7,2W
Світловий потік лампи	961lm
Світловий потік світильника	594lm
Ефективність світильника	82,5lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D

Опціонально, світильник доступний також:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та додаткова інформація після узгодження з Відділом Продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B0-U0-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасні частини

ZS4699101114	Сервісний комплект LED
ZS4699210400	Блок живлення сервісного комплекту
ZS5050zx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5050AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5050WH	БІЛИЙ	9003
5050GR	ГРАФІТ	7016
5050BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, слід ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Монтаж та сервісні роботи повинні виконуватися особою з відповідними повноваженнями та кваліфікаціями, відповідно до чинних норм. У зв'язку з динамічним розвитком освітлювальної технології, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.