


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, для освітлення поверхні стін та фасадів, а також інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: проміжна пластина з 2 регульованими отворами 5x10мм, розташування 45мм, безпосередньо з 2 отворами ø5мм, розташування 68мм.
Термінал	Клеми підключення: макс 3x2,5мм², можливість з'єднання світильника в петлю макс 3x1,5мм². Круглий кабель з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення DALI / TD Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Light control - DALI system
Вага світильника нетто / брутто	2,62kg / 2,98kg
Розміри коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Розміри світильника [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	10,6W
Потужність світильника	13,3W
Світловий потік лампи	1994lm
Світловий потік світильника	1186lm
Ефективність світильника	89,2lm/W
Колірна температура	3000K
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	< 10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Опціонально, світильник також доступний:
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
Умови продажу та іншу інформацію можна узгодити з Відділом Продажів компанії Norlys.

Пусковий струм	20A / 200µs
Рейтинг BUG	B0-U4-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 30, **C 10A**: 31, **C 16A**: 51

Запасні частини

ZS4699101109	Сервісний комплект LED
ZS4699210400	Блок живлення сервісного комплекту
ZS5080zx0011	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговувальні роботи повинні виконуватися особою з відповідним дозволом та кваліфікацією, згідно з чинними регламентами. В зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не знижує якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5080AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5080WH	БІЛИЙ	9003
5080GR	ГРАФІТ	7016
5080BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкціями, що додаються до світильника. Монтаж та обслуговувальні роботи повинні виконуватися особою з відповідним дозволом та кваліфікацією, згідно з чинними регламентами. В зв'язку з динамічним розвитком освітлювальних технологій, додаткову інформацію надаємо за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не знижує якість світильника.