
NORLYS ASKER BIG 5099





Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, soveltuu seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Etuosa - kuumasinkitty teräs. Rungon - jauhemaalattu alumiinivalu Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: väliosa, jossa 2 säädettävää reikää 5x10mm, etäisyys 45mm, suoraan 2 reikää ø5mm, etäisyys 68mm.
Pääte	Liitäntäpinnit: max 3x2,5mm², mahdollisuus kytkeä valaisin lenkkiin max 3x1,5mm². Kaapeli pyöreässä kuoressa, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde
Laatikon mitat [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips LED Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	3,9W
Valaisimen wattimäärä	5,2W
Lampun valovirta	683lm
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Ryntäysvirta	1A/15,2µs

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:
B 10A: 157, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Varaosat

08120006	Tiiviste.
46999608	LED-moduuli.
46999746	Virtalähde.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
5099GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimen mukana toimitettuun ohjeeseen. Valaistusteknologian nopean kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaiden pyynnöstä. LED-modulin voi vaihtaa henkilö, jolla on asianmukainen pätevyys, voimassa olevia säädöksiä noudattaen. Kondensaatio, joka voi esiintyä valaisimissa, on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laadun heikkenemiseen.