



# NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no






## Tipo de luminaria

| | |
|---|---|
| Cuerpo fotométrico | Lente Ledil tipo T2-L (IESNA tipo III) |
| Características de la luminaria | Para iluminar áreas privadas, áreas de parques y otros conceptos arquitectónicos.<br>El amplio y uniforme haz de luz es perfecto para iluminar: caminos, aceras, etc.<br>Sellado de la cámara de iluminación y conexión IP65. |

## Información general

| | |
|---|---|
| Materiales | Perfil de aluminio extruido, recubierto con polvo. La lente hermética exterior: plástico PMMA transparente Junta de silicona. |
| Método de montaje | Montaje de la luminaria: 4 agujeros ø12mm, espaciado 200x200mm,<br>Otros accesorios deben comprarse por separado |
| Terminal | Terminales de conexión: max 5x4mm²,<br>Posibilidad de conectar la luminaria en bucles max 5x4mm²,<br>Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm |
| Tipo de fuente de luz | Módulo LED, fuente de alimentación electrónica DALI para exteriores<br>Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.<br>Equipo de control reemplazable por un profesional. |
| Peso de la luminaria neto / bruto | 10,54kg / 12,11kg |
| Dimensiones de la caja [cm] | 25cm x 115cm x 56cm |
| Área lateral de la luminaria. | 0,232m² |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Módulo LED | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos) |
| Conductor | Sí |
| Durabilidad del driver | 100000h |
| Control externo | DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual del usuario) |
| Potencia de la fuente de luz | 6,4W |
| Potencia del luminario | 8,6W |
| Flujo luminoso de la lámpara | 1300lm |
| Flujo luminoso del luminario | 1211lm |
| Intensidad luminosa de la luminaria | 1206cd |
| Eficiencia de la luminaria | 140,8lm/W |
| ULOR | 0,84% |
| Temperatura de color | 4000K |
| Consistencia del color (elipse de McAdam) | SDCM4 |
| Índice de reproducción cromática CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Temperatura clasificada Ta | +25°C |
| Rango de temp. de funcionamiento ambiente | -20...+45°C |
| Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL | |
| Calificación BUG | B1-U2-G1 |

## Accesorios se vende por separado

| | |
|---|---|
| 117GA0009 | Ancla de tierra |
| 116ZX0009 | Ancla para hormigonar |

## Piezas de repuesto

| | |
|---|---|
| ZS5168zx0009 | Conjunto de servicio. |

## Archivos para descargar

| | |
|---|---|
| Archivos fotométricos LDT | Archivos IES fotométricos |
| BIM Revit | BIM ArchiCAD |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario

# ASKER POLE PRO 5168



## Índices

| Índice | Color | RAL |
|---|---|---|
| 5168AL | ALUMINIO | 9006 |
| 5168GR | GRAFITO | 7016 |
| 5168BL | NEGRO | 9005 |

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, lea las instrucciones adjuntas al luminario. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. Módulo LED reemplazable por una persona con las cualificaciones apropiadas, siguiendo las regulaciones aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarios, es un fenómeno natural y no deteriora la calidad del luminario