

NORLYS HALDEN 5198


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no









Typ svítidla

Fotometrické tělo	Difúzní světlo směřující dolů v hemisférickém rozsahu
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se širokým rozsahem použití, včetně osvětlení: povrchů stěn a fasád a dalších architektonických konceptů. 1. Svítidlo je vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu s fotografickým spínačem a udržováním pohybu. 2. Tovární nastavení snímače: - Oblast detekce: 100% - Doba udržování: 5s - Snímač [lx]: vypnuto 3. Po instalaci by měly být nastaveny parametry snímače podle vlastních předpokladů, v souladu s připojenými pokyny pro zákazníky.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný. Silikonové těsnění. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: meziplate, 2 nastavovací otvory 7x10mm, rozteč 100mm. Podle přiložené instalační příručky.
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm², možnost připojení svítidla ve smyčce max 3x1,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10,5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, napájecí zdroj, mikrovlnný pohybový senzor. Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,64kg / 1,94kg
Rozměry krabice [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Rozměry svítidla [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Externí ovládání	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	6,7W
Příkon svítidla	8,5W
Světelný tok lampy	1059lm
Světelný tok svítidla	682lm
Účinnost svítidla	80,2lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.3
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.7
Index podání barev CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Svítidlo Power Factor	PF 0,90
Faktor THD	20%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici také s:
- režim provozu/zatemňování: fázové zatemňování; DALI/TD
- pro barevnou teplotu LED 2700K .... [1/1]
- pro jinou hodnotu světelného toku
- pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)

Podmínky prodeje a další informace, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Záběhový proud	1,65A/16,5µs]
Hodnocení BUG	B0-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a údržbářské práce musí provádět osoba s potřebnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou poskytovány další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.

HALDEN 5198



Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
5198WH	BÍLÁ	9003
5198GR	GRAFIT	7016
5198AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a údržbářské práce musí provádět osoba s potřebnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací technologie jsou poskytovány další informace na žádost zákazníka. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.