


NORLYS HALDEN 5198

Halden 5198XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no









Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffus nedadrettet halvkugleformet lys
Egenskaber ved armaturet	Armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning af: vægflader og facader samt andre arkitektoniske koncepter. 1. Armaturen er udstyret med en mikrobølgebevægelsessensor med skumringskontakt og bevægelsesopretholdelse. 2. Standardindstillinger for sensoren: - Detektionsområde: 100% - Holdtid: 5s - Sensor [lx]: slukket 3. Efter montering skal sensorparametrene indstilles i henhold til egne antagelser, i overensstemmelse med de vedlagte kundeinstruktioner.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armatur: mellemplade, 2 justeringshuller 7x10mm, afstand 100mm. I henhold til den vedlagte installationsmanual.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks. 3x2,5mm², mulighed for tilslutning af armaturet i en sløjfe maks. 3x1,5mm². Kabel i en rund kappe med diameter ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, strømforsyning, mikrobølge bevægelsessensor. Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,64kg / 1,94kg
Boksdimensioner [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm
Luminaiemål [cm]	31cm x 15,5cm x 15cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Mikrofalowy czujnik ruchu MC030S L (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	682lm
Effektivitet af armaturet	80,2lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Flimren af lys (Pst LM)	≤0.3
Strobeeffekt (SVM)	≤0.7
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt med:
- driftstilstand/dæmpning: fasedæmpning; DALI/TD
- for LED-farvetemperatur 2700K .... [1/1]
- for en anden lysstrømsværdi
- for en anden armaturfarve (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere information, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Startstrøm	1,65A/16,5µs]
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 157

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturernes kvalitet.

HALDEN 5198



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5198AL	ALUMINIUM	9006
5198GR	GRAFIT	7016
5198WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du påbegynder installationen, skal du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installation og servicearbejde skal udføres af en person med de nødvendige autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere information på kundens anmodning. Kondensation, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturernes kvalitet.