

NORLYS ASKER POLE PRO 5201


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5201XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no









Тип світильника

Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних зон, парків та інших архітектурних концепцій. Широке, рівномірне розподілення світла.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори для штифтів M14 Розташування отворів 180x180 мм підходить для бетонного фундаменту B 50 Згідно з доданими інструкціями з монтажу. Інші аксесуари слід купувати окремо
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 3x4мм², можливість підключення світильника в петлю макс. 3x2.5мм² Діаметр круглого кабелю: ø4...8мм; ø8...12мм або ø10...13.6мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	232,5cm x 41cm x 41,5cm
Розміри світильника [cm]	39cm x 11cm x 350cm
Бічна поверхня світильника	0,39m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	16,8W
Потужність світильника	19,7W
Світловий потік лампи	2681lm
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: DALI/TD; DALI outdoor full program
- За спеціальним замовленням, інші доступні режими роботи / затемнення в рамках системи DALI outdoor "middle of the night"
AstroDim / Dynadimmer
- У версії з датчиком руху типу: HF, PIR
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія із пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника
Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	B2-U2-G1

Аксесуари продається окремо

1259GA0009	Монтажний адаптер
180GA0009	Якір для кріплення до землі
3091GA0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZS5200zx0011	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами і кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

ASKER POLE PRO 5201



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
5201AL	АЛЮМІНІЙ	9006
5201GR	ГРАФІТ	7016
5201BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, що додається до світильника. Монтажні та сервісні роботи виконуються особою з відповідними дозволами і кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення надаємо додаткову інформацію на запит. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.