


# NORLYS ASKER POLE PRO 5222


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no






## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Stolpbelysning. |
| Fotometrisk kropp | Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk) |
| Armaturens egenskaper | För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.<br>Bred och jämn ljusstråle. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Den yttre hermetiska linsen - transparent PMMA-plast Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Fäste för armatur: 4 hål för M14-bultar Hålavstånd 180x180mm, kompatibelt med betongfundament B 50<br>Enligt bifogade monteringsanvisningar<br>Övriga tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsklämmor: max 5x2,5mm²,<br>möjlighet att ansluta armaturen i loop max 5x2,5mm².<br>Kabel i rund mantel med diameter: ø8...12mm eller ø10...13,6mm |
| Typ ljuskälla | Optisk kit med IP67 (LED-modul och lins); elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Ljusstyrning: DALI utomhus fullständig programmering.<br>Strömförsörjningen är programmerad för den maximalt tillåtna strömmen.<br>Programmering av andra parametrar, kontakta Norlys |
| Armaturvikt netto / brutto | 10kg / 11kg |
| Förpackning mått [cm] | 232,5cm x 26cm x 26cm |
| Armaturens mått [cm] | 24cm x 48,5cm x 300cm |
| Side area of luminaire | 0,35m² |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 100000h |
| Külső ellenőrzés | DALI2 / NightDim (XI FP NLD). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 16,8W |
| Armatur effekt | 19,5W |
| Lumen modul | 2667lm |
| Lumen ut | 2667lm |
| Armaturens effekt | 136,8lm/W |
| ULOR | 1% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM5 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Effektfaktor | PF 0,99 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För andra belysningsvinklar.
- För ett annat ljusflödesvärde.
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL färgpalett).

Försäljningsvillkor och övrig information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| BUG-bedömning | B2-U2-G1 |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Monteringsadapter |
| 180GA0009 | Markankare |
| 3091GA0009 | Ankare för ingjutning |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS5200zx0010 | Service kit. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs anvisningarna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

# ASKER POLE PRO 5222




asker pole pro
5222XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs anvisningarna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbete utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.