


# NORLYS ASKER POLE PRO 5225


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5225XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no






## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V) |
| Egenskaber ved armaturet | Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter. Bred, jævn lysstrøm. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Den ydre hermetiske linse - transparent PMMA-plast Silikonepakning. |
| Monteringsmetode | Montering af armaturet: 4 huller til M14 bolte, hulafstand 180x180mm<br>Ifølge den vedhæftede monteringsvejledning<br>Andre tilbehør skal købes separat<br>Passer til B-50 betonfundamentet |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks. 5x2.5 mm²<br>Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer på maks. 5x2.5 mm²<br>Rundt isoleret kabel med en diameter: ø8...12 mm eller ø10...13.6 mm |
| Type af lyskilde | Optisk sæt med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 10kg / 11kg |
| Boksdimensioner [cm] | 232,5cm x 26cm x 26cm |
| Luminaiemål [cm] | 24cm x 48,5cm x 300cm |
| Sideareal af armatur | 0,35m² |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 4K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 100000h |
| Lyskilde wattstyrke | 16,8W |
| Armatur wattforbrug | 19,7W |
| Lampe lysstrøm | 2772lm |
| Luminaires lysstrøm | 2790lm |
| Effektivitet af armaturet | 141,6lm/W |
| ULOR | 1% |
| Farvetemperatur | 4000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM5 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 70 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor armatur | PF 0,95 |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For andre synsvinkler
- For en anden lysstrømværdi
- For en anden farve på armaturet (i henhold til RAL-farvepaletten)

Salgsvilkår og yderligere information efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

| | |
|---|---|
| BUG-vurdering | B2-U2-G1 |

## Tilbehør sælges separat

| | |
|---|---|
| 1259GA0009 | Monteringsadapter |
| 180GA0009 | Jordanker |
| 3091GA0009 | Anker til indstøbning |

## Reservedele

| | |
|---|---|
| ZS5202zx0011 | Servicesæt. |

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet

# ASKER POLE PRO 5225



## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 5225AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 5225GR | GRAFIT | 7016 |
| 5225BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Før installationen bedes du læse instruktionerne, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet