
NORLYS VISBY 6017

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED

Visby 6017XX0009
06.11.2026 v.09.3
www.norlys.no





Typ av armatur

Typ armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Ljus med rotationssymmetrisk ljusfördelning (direkt/indirekt ljus).
Armaturens egenskaper	Ytmonterad armatur utformad för att installeras på en belysningsstolpe med en monteringspost på Ø60mm.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium PMMA, klart Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: montering på Ø60 mm stolpe. Armaturen säljs utan hatt. Tillbehör måste beställas separat.
Terminal	H05VV-F 3G1 kabel, 4,5m lång, för anslutning inuti belysningsstolpen (i lämpligt vald elinstallationslåda). Möjlighet att kontrollera LED-moduler (på / av): övre och nedre modulbelysning, eller endast övre modul (indirekt ljus, 3000lm / 27W), eller endast nedre modul (direkt ljus, 2000lm / 17,5W).
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	5,4kg / 6,3kg
Förpackning mått [cm]	53cm x 23,5cm x 23,5cm

Teknisk data

2 LED-moduler	Philips Fortimo LED DLM ES 3000lm/2000lm G2
Led modul effekt	44,5W
Armatur effekt	44,5W
Lumen modul	4900lm
ULOR	1,7%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF > 0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass A G D	
Inrush current	2,63A / 47,27µs

Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 28, B 16A: 45, C 10A: 46, C 16A: 76

Tillbehör Säljs separat

3070XX0009	Reducer
154XX0010	Monteringsadapter
7660XX0009	Reducer

Reservdelar

0950020200	Elektriskt servicekit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.