

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no









Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φως με συμμετρική ως προς την περιστροφή κατανομή φωτός.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό. Για τον φωτισμό κήπων, ιδιωτικών περιοχών, δημόσιων χώρων και άλλες αρχιτεκτονικές λύσεις.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - σατινέ πλαστικό PMMA. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερεώστε το φωτιστικό σύμφωνα με τις συνδεδεμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ θα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Σφιγκτήρες σύνδεσης: μέγ. 5x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε κύκλωμα μέγ. 5x1,5mm². Στρογγυλό καλώδιο με διάμετρο ø7...13,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Διαστάσεις κουτιού [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	13,6W
Ισχύς φωτιστικού	16,3W
Ισχύς αναμονής (Psb)	0,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2508lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1521lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	787cd
Απόδοση του φωτιστικού	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤0.1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.1
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	7%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-30...45°C

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:
- λειτουργία/ρύθμιση: ρύθμιση φάσης; DALI/TD; 1...10V; DALI εξωτερικό πλήρες πρόγραμμα
- με ειδική παραγγελία άλλοι διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας/ρύθμισης στο πλαίσιο του συστήματος DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer
- σε έκδοση ασφαλείας για τάξη II
- για χρώμα LED 2700K [1/1]
- για διαφορετική τιμή φωτεινής ροής
- για διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- για διαφορετικό ύψος φωτιστικού (όχι λιγότερο από 55 εκ)
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	15A / 295μsec
Βαθμολογία BUG	"B1-U1-G0"

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό σώμα. Η εγκατάσταση και τα συντηρητικά έργα πρέπει να διενεργούνται από άτομο με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά σώματα είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού σώματος.

BORG BOLLARD 6183

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

202GA0009	Άγκυρα εδάφους
203ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZN6183zx0010	Ηλεκτρικό κιτ συντήρησης.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
6183AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
6183GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
6183WH	ΛΕΥΚΌ	9003
6183BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλείσθε να διαβάσετε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό σώμα. Η εγκατάσταση και τα συντηρητικά έργα πρέπει να διενεργούνται από άτομο με τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η συμπύκνωση που μπορεί να προκύψει στα φωτιστικά σώματα είναι φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού σώματος.