

NORLYS BORG BOLLARD 6183


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6183XX0010
12.11.2026 v.10.5
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Світло з обертально симетричним розподілом світла.
Характеристики світильника	Світильник із сучасним дизайном. Для освітлення садів, приватних зон, громадських місць та інших архітектурних рішень.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - сатиновий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Закріплення світильника відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари слід придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс 5x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 5x1,5мм². Круглий кабель діаметром ø7...13,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Розміри коробки [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Розміри світильника [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK250702 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	13,6W
Потужність світильника	16,3W
Режим очікування потужності (Psb)	0,5W
Світловий потік лампи	2508lm
Світловий потік світильника	1521lm
Світлова інтенсивність світильника	787cd
Ефективність світильника	93,3lm/W
ULOR	0,4%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-30...45°C

За бажанням, арматура також доступна в:
- режим експлуатації/димування: фазове димування; DALI/TD; 1...10B; DALI outdoor full program
- спеціальне замовлення для інших доступних режимів експлуатації/димування в рамках системи DALI outdoor AstroDim / Dynadimmer
- у безпечному виконанні для Класу II
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- для іншого кольору арматури (згідно з кольоровою шкалою RAL)
- для іншої висоти арматури (не менше 55 см)

Умови продажу та інша інформація узгоджуються з Відділом продажів Norlys.

Пусковий струм	15A / 295µsec
Рейтинг BUG	"B1-U1-G0"

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 18, **B 16A**: 29, **C 10A**: 30, **C 16A**: 49

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Встановлення та обслуговування має здійснюватися особою з відповідними дозволами і кваліфікацією, відповідно до чинних нормативних актів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.

Аксесуари продається окремо

202GA0009	Якір для кріплення до землі
203ZX0009	Заливка анкерів

Запасні частини

ZN6183zx0010	Електричний сервісний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6183AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6183WH	БІЛИЙ	9003
6183GR	ГРАФІТ	7016
6183BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Встановлення та обслуговування має здійснюватися особою з відповідними дозволами і кваліфікацією, відповідно до чинних нормативних актів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.