
# NORLYS BERN 650

IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Bern 650XX0009
16.09.2026 v.09.6
www.norlys.no






## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Ljuset upptäckt |
| Armaturens egenskaper | Plafond armatur med modern design. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Front - Rostfritt stål, galvaniserad stål, lackerad stål Glas - härdat, klart Silikontätning. Bakplatta - Aluminiun |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 2 hål ø4,5mm, avstånd 170x50mm. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm².<br>En rund tråd i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Typ ljuskälla | Lampa E27 A55...A60<br>Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare. |
| Armaturvikt netto / brutto | 2,88kg / 3,42kg |
| Förpackning mått [cm] | 28cm x 27cm x 29cm |
| Armaturens mått [cm] | 24,5cm x 24,5cm x 12cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Lampa E27 | LED A55..60 |
| Led modul effekt | LED max 9W |
| Armatur effekt | LED max 9W |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Möjlighet att beställa armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| 06650003 | Lampskärm - servicepaket |
| 08652663 | Packning. |

## Filer som kan laddas ned

Manualer

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 650ST | ROSTFRITT STÅL | - |
| 650BL | SVART | 9005 |
| 650GA | VARMFÖRZINKNING | - |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.