
NORLYS LARVIK 690

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 07 | E27

Larvik 690XX0009
01.10.2026 v.09.11
www.norlys.no





Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Skandináv tervezésű fali lámpa általános használatra. Lehetőség az építészeti objektumok sarkaira történő telepítésre. A világító kamra IP védettsége - 55.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a mellékelt rögzítődoboz használatával.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm². Lehetőség a lámpatest körbekötésére max 2x1,5mm². Szigetelt körvezetékkel ø6...10mm átmérővel.
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,2kg / 3kg
Doboz méretei [cm]	32,3cm x 32,3cm x 36cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség van a lámpatest rendelésére LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható) fényforrással.

Kiegészítők Külön megvásárolható

153XX0009	Saroktartó

Alkatrészek

06240003	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
690BL	FEKETE	9005
690GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.