

NORLYS VARBERG 7150


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2 OUTDOOR | DC

Varberg 7150XX0009
24.11.2026 v.09.23
www.norlys.no









Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από Ledil τύπου T4-B (IESNA τύπου IV)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Για τον φωτισμό προσόψεων κτιρίων, κήπων, ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Η κατεύθυνση του φωτός μπορεί επίσης να ρυθμιστεί στο κατακόρυφο επίπεδο. Το φωτιστικό είναι επίσης κατάλληλο για συνεχές ρεύμα: DC 170 ÷ 276 V.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ερμητικός εξωτερικός φακός - διαφανές πλαστικό PC. Επινικελωμένος ορειχάλκινος σφιγκτήρας καλωδίου.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση φωτιστικού: 2 τρύπες ø 7 mm απόσταση 120 mm Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες εγκατάστασης.
Τερματικό	Το φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με καλώδιο τύπου H07RN-F 5G1. Για σύνδεση σε κατάλληλα επιλεγμένο ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,55kg / 1,76kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26,5cm x 17cm x 13cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	23cm x 16cm x 9cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	Inventronics DALI outdoor / D4i / NightDim (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	26,9W
Ισχύς φωτιστικού	30W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	3621lm
Απόδοση του φωτιστικού	120,7lm/W
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM5
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτοβιολογική απειλή LED	RG1
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,98
Συντελεστής THD	5%
Υπέρταση	6 / 10kV
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-40...+50°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό διατίθεται επίσης:
- για χρώμα LED 5700K [1/1]
- σε διαφορετικό χρώμα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- με δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικού τύπου φακού.

Όροι πώλησης και πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν συμφωνίας με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Ρεύμα εισροής	27A / 217 μs
Βαθμολογία BUG	B2-U2-G2

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 18, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 48

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

104ZX0009	Ακίδα εδάφους

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση του LED module είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

VARBERG 7150

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZN7150zx0009	Κιτ επισκευής.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
7150AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
7150GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
7150BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η αντικατάσταση του LED module είναι δυνατή μόνο από την επαγγελματική υπηρεσία της Norlys. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.