
# NORLYS GLASGOW 730

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Glasgow 730XX0010
16.09.2026 v.10.3
www.norlys.no






## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Type af armatur | Væglampe, |
| Fotometrisk krop | Lys opdaget |
| Egenskaber ved armaturet | Klassisk design vægmonteret armatur. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske konceptidéer. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring. |
| Monteringsmetode | Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø5,5mm, afstand efter basen. |
| Terminal | Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm².<br>En rund ledning i isolationen med en diameter på maks ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | Lampe E27 A55...A60<br>Udskiftelig lyskilde af en slutbruger |
| Armaturens vægt netto / brutto | 1,8kg / 1,8kg |
| Boksdimensioner [cm] | 24,5cm x 13cm x 40cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Lampe E27 | LED A55..60 |
| Lyskilde wattstyrke | LED max 9W |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |

Mulighed for at bestille armatur med LED E27 lampe Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dæmpbar).

## Reservedele

| | |
|---|---|
| 06730003 | Lampeskærm - servicekit |

## Filer til download

Manuale

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 730WH | HVID | 9003 |
| 730BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installering. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modul skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.