

NORLYS FIRENZE 8012


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | E27

Firenze 8012XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Lámpafej
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Klasszikus kialakítású lámpatest világítási oszlopra szerelhető. Egyéb tartozékok külön megvásárolandók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest beszerelése a mellékelt kézikönyv utasításai szerint
Terminál	Kapcsolatterminálok a terminál csatlakoztatásához
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Doboz méretei [cm]	41cm x 28cm x 21cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED E27 A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
ULOR	18%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség a világítótest megrendelésére LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható) kivitelben

Alkatrészek

06370797	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
8012WH	FEHÉR	9003
8012BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat nyújtunk az ügyfél kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártók adatai alapján. Az ajánlat teljességéért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget, ezért utaljuk a fényforrások gyártói által megadott vonatkozó műszaki információkra. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét