NORLYS ARVIKA 891

IP 44 | IK 10 | LED | ON OFF

Arvika 891XX1011
26.03.2026 v.11.15
www.norlys.no







Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Pollare för belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø85mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm² Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm² Rund isolerad kabel med en diameter på max ø12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1496lm
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70B50 [wg LM-80]	50 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1 or RG2
Effektfaktor	PF > 0,85
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	Ta max=+65°C
Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass E / EPREL	
Inrush current	8A / 150µs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

46999561	LED-modul.
46999735	Strömkälla.
ZS891zx1011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens, som kan förekomma i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvaliteten på armaturen.