
# NORLYS CHELSEA 957

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27








## Lámpatest típusa

| | |
|---|---|
| A kötés típusa | Napelemes lámpa |
| Fotometriai test | Fény felfedezve |
| A lámpatest jellemzői | Klasszikus kialakítású lámpatest rézből. Kertek, teraszok és más építészeti koncepciók megvilágítására. |

## Általános információ

| | |
|---|---|
| Anyagok | Lámpatest rézből Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Alap - porfestett alumínium fekete színben |
| Felszerelési módszer | A világítótest rögzítése: 2 db ø5,5 mm-es furat, távolság 90 mm. Rögzítés talajra, falra, emelvényre és egyéb szerkezetre.<br>A készlet tartalmazza:<br>art. 9012- világítótest,<br>art. 9020- világítótest alapja.<br>Egyéb tartozékok külön megvásárolhatók |
| Terminál | Csatlakozó terminálok: max 2x2,5mm². Lehetőség hurkolt csatlakozásra max 2x1,5mm². A szigetelésben lévő körvezeték átmérője ø7...10,5mm. |
| A fényforrás típusa | Lámpa E27 A55...A60 |
| Világítótest súlya nettó / bruttó | 4,33kg / 7,13kg |

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Lámpa E27 | A55..67 |
| Fényforrás teljesítmény | LED MAX 11W |
| Lámpatest teljesítmény | LED MAX 11W |
| Ta Névleges hőmérséklet | +25°C |
| Környezeti üzemi hőmérs. tartomány | -20...+45°C |

## Kiegészítők Külön megvásárolható

| | |
|---|---|
| 307ZX0009 | Horgonyr a betonozáshoz |

## Letölthető fájlok

Kézikönyv

## Indexek

| Index | Szín | RAL |
|---|---|---|
| 957CO | RÉZ | - |

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetők. Az LED modult szakképzett személynek kell cserélnie az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.