


NORLYS ASKER MD1529


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no









Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Δίπλευρος φωτισμός: κατευθύνεται προς τα πάνω και προς τα κάτω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό με ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού επιφανειών τοίχων, προσόψεων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών. 1. Φωτιστικό εξοπλισμένο με μικροκυματικό αισθητήρα κίνησης με διακόπτη λυκόφωτος και λειτουργία διατήρησης κίνησης. 2. Ρυθμίσεις εργοστασίου του αισθητήρα: - Περιοχή ανίχνευσης: 100% - Χρόνος διατήρησης: 5s - αισθητήρας [lx]: απενεργοποιημένο 3. Μετά την εγκατάσταση, οι παράμετροι του αισθητήρα πρέπει να ρυθμιστούν σύμφωνα με τις προσωπικές υποθέσεις.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη φωτιστικού: 2 οπές ø4,5mm με απόσταση 180x60mm. Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Τα υπόλοιπα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Συνδετήρες τερματικών: max 3x2,5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε loop max 3x1,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλή θήκη με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα AC LED, αισθητήρας κίνησης μικροκυμάτων Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	1,44kg / 1,58kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Φύλλο δεδομένων)
Εξωτερικός έλεγχος	Μικροκυματικός αισθητήρας κίνησης MC119S (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	9,4W
Ισχύς αναμονής (Psb)	0,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	773lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	241lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	75cd
Απόδοση του φωτιστικού	25,6lm/W
ULOR	50%
Θερμοκρασία χρώματος	2700K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,95
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης F / EPREL

Ρεύμα εισροής	35mA / 60ms
Βαθμολογία BUG	B0-U3-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 158, B 16A: 250, C 10A: 260, C 16A: 425

Ανταλλακτικά

99zx0009	Κιτ συντήρησης για φωτιστικά
ZS1529zx0009	Κιτ επισκευής.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.

ASKER MD1529



Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
MD1529CS	CORTEN STEEL	zbliż. do 8011
MD1529AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
MD1529GB	ΓΚΡΙ ΜΠΕΖ	7006
MD1529GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
MD1529WH	ΛΕΥΚΌ	9003
MD1529BL	ΜΑΎΡΟ	9005
MD1529CG	ΤΣΙΜΕΝΤΊ ΓΚΡΙ	7033
MD1529CB	ΧΑΛΚΌΣ ΚΑΦΈ	8004

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την επιδείνωση της ποιότητας του φωτιστικού.