


NORLYS ASKER MD1529


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Asker 1529XX0009
02.11.2026 v.09.17
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, зокрема, для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. 1. Світильник оснащений мікрохвильовим датчиком руху з вимикачем сутінків і функцією підтримки руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Зона виявлення: 100% - Час утримання: 5с - датчик [lx]: вимкнено 3. Після монтажу необхідно встановити параметри датчика згідно з власними припущеннями.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5 мм з відстанню 180x60 мм. Відповідно до доданих інструкцій з монтажу. Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	Клемні з'єднання: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлі макс 3x1,5мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Інтегрований AC LED модуль, мікрохвильовий датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 2,7K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MC119S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8,8W
Потужність світильника	9,4W
Режим очікування потужності (Psb)	0,1W
Світловий потік лампи	773lm
Світловий потік світильника	241lm
Світлова інтенсивність світильника	75cd
Ефективність світильника	25,6lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	2700K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1529zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.

ASKER MD1529

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
MD1529AL	АЛЮМІНІЙ	9006
MD1529WH	БІЛИЙ	9003
MD1529GR	ГРАФІТ	7016
MD1529CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
MD1529CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
MD1529GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
MD1529CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
MD1529BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення, додаткову інформацію надаємо за бажанням клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на погіршення якості світильника.