



NORLYS ASKER MD1530

Asker 1530XX0009
02.11.2026 v.09.13
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Двостороннє світло: спрямоване вгору і вниз.
Характеристики світильника	Світильник з широким діапазоном застосування, зокрема для освітлення поверхонь стін, фасадів та інших архітектурних концепцій. 1. Світильник оснащений мікрохвильовим датчиком руху з сутінковим вимикачем та підтримкою руху. 2. Заводські налаштування датчика: - Зона виявлення: 100% - Час утримання: 5 секунд - датчик [lx]: вимкнено 3. після встановлення необхідно налаштувати параметри датчика згідно з власними припущеннями

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ. Силіконова прокладка. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 2 отвори ø4,5мм, відстань 180x60мм. Відповідно до доданого інструкційного листка по монтажу. Інші аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 3x1,5мм². Діаметр круглого кабелю ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Інтегрований AC LED модуль, мікрохвильовий датчик руху Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	1,44kg / 1,58kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 12,5cm x 10,5cm
Розміри світильника [cm]	22,5cm x 11cm x 8,5cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Мікрохвильовий датчик руху MC119S (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8,8W
Потужність світильника	9,4W
Режим очікування потужності (Psb)	0,1W
Світловий потік лампи	874lm
Світловий потік світильника	328lm
Світлова інтенсивність світильника	101cd
Ефективність світильника	34,9lm/W
ULOR	50%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	B0-U3-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 158, **B 16A**: 250, **C 10A**: 260, **C 16A**: 425

Запасні частини

99zx0009	Комплект для технічного обслуговування освітлювальних приладів
ZS1530zx0009	Комплект для ремонту.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
MD1530AL	АЛЮМІНІЙ	9006
MD1530WH	БІЛИЙ	9003
MD1530GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
MD1530GR	ГРАФІТ	7016
MD1530CS	КОРТЕНОВА СТАЛЬ	zbliż. do 8011
MD1530CB	МІДНИЙ КОРИЧНЕВИЙ	8004
MD1530GB	СІРИЙ БЕЖ	7006
MD1530CG	ЦЕМЕНТ СІРИЙ	7033
MD1530BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.