
KOSTER DOUBLE HEAD 1158


NORLYS


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | No Dim

Koster double head
1158XX0309
06.11.2026 v.09.7
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ühepoolsus valgus: sümmeetriline, suunatud allapoole.
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud valgustuspostile, teleskoopne reguleeritava kõrgusega 2360..3360mm. Valgustuspostil on inspekteerimisuksed. Sobib hädaolukorra paigaldusteks alalisvoolul: DC 176 ÷ 280V.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø10,5mm, diameetril ø207mm iga 120°. Komplekti koostis: art. 1157 - paigaldatud valgustusseade Ø50mm, art. 1273 - valgustuspost. Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele. Teised tarvikud tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusterminal: kaablile maksimaalselt 2x2.5mm², võimalus ühendada valgustit ringühendusena, maksimaalselt kaks kaablit 3x2.5mm². Ümara mantliga kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	6,38kg / 6,92kg
Kasti mõõtmed [cm]	87cm x 29cm x 27cm
Valgusti mõõtmed [cm]	82,5cm x 24,5cm x 22,5cm
Valgusti külgala	0,2m²

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	35W
Valgusti võimsus	35W
Lambi valgusvoog	3960lm
Valgusti valgusvoog	3136lm
Valgusti tõhusus	89,6lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF 0,9
Ta hinnatud temperatuur	25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid A E / EPREL

Lisavarustusena on valgusti saadaval ka:
- erinevas valgusti värvis (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügi tingimused ja muu teave saab arutada
Norlys Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	6.02A 32.63Ξs
BUG hindamine	B2-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

7660XX0009	Reduktsioon

Varuosad

06710000	Lambivari - hoolduskomplekt
0919110111	Elektriline hoolduskomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

KOSTER DOUBLE HEAD 1158

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1158AL	ALUMIINIUM	9006
1158GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no